

16 juin 2022 – Rénovation de la Croix de l'Homme Mort (étape 2).

A l'évidence les travaux iront bien au-delà d'une simple consolidation du socle et de la peinture de la Croix ainsi qu'on l'imaginait initialement. La structure fer-fonte ainsi que la statue de Jésus se sont fortement dégradées en plus d'un siècle d'exposition au carrefour de l'Homme Mort.

Nous vous invitons à voir ou revoir avec cette nouvelle galerie :

- L'étape 1 du 11.05.2022 de la rénovation consacrée au démontage de la croix pour transport à l'atelier JPM; ainsi que
- Érection en 1885 d'une croix monumentale au lieu-dit « La Croix de l'Homme Mort (publication du 20.02.2022)
- La Croix de l'Homme Mort – légende et réalité 1909 (publication du 03.02.2022) ;

Meljac.Net ne manquera pas d'assurer le suivi de ces opérations de Rénovation et de vous en faire part sur le site.

A voir dans
(Photos 2022)



ou dans
(Histoire)



LA CROIX DE L'HOMME MORT

1885 - Érection d'une croix monumentale à « la Croix de l'Homme Mort »

La Croix de l'Homme Mort 1909 - Légende et réalité (Publié le 3 février 2022)

2022- rénovation de la Croix de l'Homme Mort => **Projet en cours**

" Plusieurs habitants de Rullac et de Meljac, ont pris l'initiative de remettre en état la Croix de l'Homme Mort. Le socle va être consolidé et la Croix repeinte"

(extrait du Bulletin Municipal 2022 de Meljac)



RENOVATION DE LA CROIX DE L'HOMME MORT

**16 juin 2022 - étape 2 -
dans l'atelier JPM à Meljac,
réfection après démontage des
parties les + détériorées de la Croix**

HISTOIRE

- Retour Accueil
- Les Écoles
- Anciens Combattants
Regards sur le Passé
- Les Eglises
- Les Cloches
- Le Cimetière
- Chronique
archéologique
- La Croix de l'Homme Mort

2022


Pour les réparations, la statue de Jésus est enlevée de la croix



Les hanches de renfort tiennent la croix sur le socle de pierre (voir croix ci-dessous); leurs fixations sont à refaire



Les garnitures latérales de la croix sont enlevées pour faciliter le sablage intérieur





L'intérieur de la statue du Christ est en très mauvais état



jambe de la statue éclatée par les gelées



FIN

de l'étape 2

16 juin

2022



"la divine image est depuis 1909
exposée sur l'ouvrage fonte-fer"
(extrait du "Dolmen de l'Homme Mort")

A l'évidence les travaux de rénovation de la Croix de l'Homme Mort iront bien au-delà d'une simple consolidation du socle et de la peinture de la Croix ainsi que mentionné dans le bulletin municipal 2022 de Meljac.

* Le temps a fait son œuvre ; « la divine image est depuis 1909, le 12-9bre », soit plus d'un siècle, exposée sur l'ouvrage fonte-fer lourd de huit quintaux » et il faudra bien du travail et du courage à l'équipe qui a pris en charge ce projet, avant que la Croix de l'Homme Mort retrouve sa place « sur la route de moyenne communication de Cassagnes à Lédergues, à l'embranchement du chemin de Meljac, venant de Cassagnes, en face des vastes Puechs de Rullac »*

...En attendant la prochaine étape
des travaux...

extraits des dossiers "Histoire", La Croix et le Dolmen de l'Homme Mort

*Photos Roland Mazars - AtelierJPM - Meljac
avec Jean-Paul Massol & Joël Flottes*

MELJAC 2022



BULLETIN MUNICIPAL

Projets en cours et à venir (extrait du bulletin municipal 2022)

- • Plusieurs habitants de Rullac, mais aussi de Meljac, ont pris l'initiative de remettre en état la **Croix de l'Homme Mort**. Le socle va être consolidé et la Croix repeinte.